

CONSIGLI D'USO PER FASCE DI SOLLEVAMENTO

1. Prima di ogni utilizzo è necessario ispezionare le fasce di sollevamento in poliestere per riscontrare eventuali anomalie: tagli nel tessuto; bruciature; danni alle cuciture.
2. Non utilizzare mai fasce di sollevamento danneggiate.
3. Proteggere le fasce di sollevamento da spigoli vivi utilizzando delle protezioni.
4. Non incrociare le fasce di sollevamento in poliestere sotto tensione.
5. Non annodare o allacciare tra loro le fasce di poliestere ad anello in quanto la loro portata diminuisce in maniera imprevedibile.
6. Non utilizzare le fasce di poliestere oltre il loro carico massimo di utilizzo.
7. Distribuire regolarmente il carico sulle fasce di sollevamento.
8. Evitare di piegare le fasce di poliestere ad anello su perni piccoli in quanto la portata decresce rapidamente.
9. Utilizzare solo le fasce di sollevamento complete di etichetta indicante la portata di lavoro.
10. Non utilizzare mai le fasce di sollevamento con temperature superiori a 100°.
11. Non sollevare il carico nella zona di cucitura delle fasce.
12. Non passare sopra le fasce di sollevamento con i carrelli e veicoli.
13. Se le fasce di sollevamento vengono a contatto con agenti chimici che possono corroderle devono essere immediatamente sostituite.
14. Non riparare le fasce di sollevamento.
15. Nelle fasce di sollevamento utilizzate a scorsoio assicurarsi che il carico sia stretto bene.
16. Conservare le fasce di poliestere in luogo pulito e asciutto lontano da fonti di calore, agenti chimici e luce solare diretta.

